



0928/CNFV/DNFD  
Panamá, 29 de julio de 2014

Para: **Profesionales sanitarios y pacientes**

  
De: **MAGISTRA MARTHA ESCOBAR**  
Directora Nacional de Farmacia y Drogas, encargada



### COMUNICADO

## **LABORATORIO BAXTER DE PANAMÁ COMUNICÓ QUE LOS LOTES DE CLORURO DE SODIO Y CLORURO DE POTASIO CON MATERIAL PARTICULADO NO SE DISTRIBUYERON EN PANAMÁ**

Dando seguimiento al comunicado 0864/CNFV/DNFD de 18 de julio de 2014, referente al anuncio de Laboratorios Baxter de retirar voluntariamente del mercado mundial cuatro lotes de soluciones intravenosas de cloruro de sodio y cloruro de potasio por presentar material particulado identificado como fibras de celulosa y plástico, le informamos que el Laboratorio Baxter de Panamá, S. A. nos indicó que ninguno de los lotes descritos en la tabla N°1 han sido distribuidos en Panamá, ya que el cloruro de sodio comercializado en nuestro país es elaborado por las plantas de México y Colombia. En cuanto al cloruro de potasio, no está registrado en Panamá.

**Tabla N° 1. Lotes de soluciones intravenosas retiradas del mercado mundial por presentar material particulado**

Descripción	# lote	Fecha de expiración
Cloruro de sodio 0.9% 100 mL (Quad Pack)	P298190	Agosto de 2014
Cloruro de sodio 0.9% 100 mL (Mini-bag plus)	P308650	Octubre de 2014
Cloruro de sodio 0.9% 50 mL (Single pack)	P309187	Octubre de 2014
Cloruro de Potasio altamente concentrado para inyección, 20 mEq/50 mL, Vialflex plus container	P309476	Octubre de 2014

Según Baxter estos lotes sólo fueron distribuidos en dos países de Latinoamérica:

- ❖ Puerto Rico: se comercializó dos lotes afectados (P308650 y P309476).
- ❖ Chile: se comercializó el lote P309476.

Le recomendamos a todos los profesionales sanitarios mantener la vigilancia de los medicamentos inyectables que utiliza y de observar cambios o partículas extrañas en las soluciones, no lo administre y repórtelo al Centro Nacional de Farmacovigilancia o a su Centro Institucional de Farmacovigilancia.

-----última línea-----

MD